

Senzori de poziție arbore cotit și arbore cu came

7 coduri noi de produs
au fost adăugate gamei

- > DENSO introduce 7 coduri noi de produs, la calitate OE, în gama sa de senzori de arbore cotit și arbore cu came
- > 312 aplicații adiționale, legate la 9 coduri de produs OE
- > Noile coduri acoperă un parc auto adițional de peste 6 milioane de vehicule
- > Disponibil din Aprilie 2019



Cod de produs DENSO	Marcă	Aplicații	An	Referință OE
DCPS-0111	HONDA	CR-V I	1995 - 2002	37500P72A010
DCPS-0112	VOLVO	C70/S60/S70/S80/V70/XC70/XC90	1997 - 2010	31331754
DCPS-0113	MAZDA	626 V	1997 - 2002	FSD718230
DCPS-0114	VOLVO	C30/C70/S40/S60/S80/V50/V70/XC60/XC70/XC90	1997 - 2015	31331765
DCPS-0115	LAND ROVER VOLVO	FREELANDER II S60/S80/V60/V70/XC60/XC70/XC90	2007 - 2016	31331753
DCPS-0116	LEXUS TOYOTA	IS/RX AVENSIS/CAMRY/COROLLA/HIACE/RAV4	1995 - 2009	90080-19014/90919-05026
DCPS-0117	TOYOTA	AVENSIS/COROLLA/PREVIEW/RAV4	1997 - 2008	90080-19009/90919-05012

Mai multe detalii despre gama DENSO EMS sunt disponibile online pe www.denso.ro, în TecDoc sau la reprezentantul local DENSO Aftermarket.

DENSO EUROPE B.V.

Hogeweyselaan 165 | 1382 JL Weesp | The Netherlands
Tel. +31 (0)294 - 493 493 | Fax. +31 (0)294 - 417 122